


DOCUMENTO Memoria: 10.1 MEMORIA MEJORAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NQS3E-TVCKV-C255P Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:31:08 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejales de Educación del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 23/05/2022 15:02	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 855009 NQS3E-TVCKV-C255P A3CE0894E8AD2CE0B8E9F94956C2D8E9AF79A374) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede-paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?>

MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA

De acuerdo a la Disposición Adicional 16 RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se redacta la presente **MEMORIA ECONÓMICA** del Ayuntamiento en relación con las Inversiones Sostenibles a llevar a cabo con cargo Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) de 2021:

INVERSIÓN Nº 9.

1. Denominación: Mejoras infraestructuras educativas. Rehabilitación de patios, zonas exteriores y deportivos de Colegios y Escuelas Públicas.

2. Descripción de la inversión:

- CEIP Virgen de la Ribera – Paseo del Radar:

Posee un patio delantero inconcluso y descuidado. El objetivo es dotar de un área de esparcimiento deportivo a esta instalación.

- CEIP Virgen de la Ribera – C/ Torrelaguna:

La sala escolar tiene importantes goteras que perjudican la actividad en el pabellón en días de lluvia, se hace necesaria una intervención en dicha instalación para solucionar la problemática

- CEIP Navas de Tolosa:

Plantea la opción de realizar una zona de huerto y ajardinada en la zona infantil del centro. Dotar de zonas de sombra el patio.

- El Paso a Pasito / Soletes

Poseen patios que plantean ciertas deficiencias y requiere de mejoras planteadas por la dirección del centro como crear zonas por edades y eliminación de barreras arquitectónicas que pueden ser peligrosas para alumnos y profesorado.

3. Partida presupuestaría:

107 323 62314

4. El presupuesto de la inversión y la financiación serán las siguientes:


El presupuesto de la Inversión asciende a 150.000 euros y la financiación se realizaría de la siguiente manera:

- 150.000 € con cargo a remanente

4. Vida útil de la inversión: La vida útil se estima en 20 años

En....., a..... de de 2022

DOCUMENTO Informe: 10.2 INFORME TECNICO MEJORAS INF EDUCATIVAS	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DIU43-OOUKK-DXUBG Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:31:38 Página 1 de 2	FIRMAS ESTADO FALTA ALGUNA FIRMA HABILITADA Tiene pendientes las firmas de: 1.- Auxiliar Administrativa Educación del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.



INFORME TECNICO INVERSIONES SOSTENIBLES A CARGO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (RTGG) DE 2022

De acuerdo con la Disposición Adicional 16 RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se redacta el presente **Informe Técnico desde la Concejalía de Educación** en relación con las Inversiones Sostenibles a llevar a cabo con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) de 2022:

1. Denominación: Rehabilitación de patios, zonas exteriores y deportivas de Colegios y Escuelas Públicas.

2. Descripción de la inversión:

- **CEIP Virgen de la Ribera – Edificio de infantil en el Paseo del Radar:**

El patio delantero de este edificio tiene un patio delantero inconcluso y descuidado, nunca se finalizó, se han ido realizando distintas actuaciones, pero nunca a fondo por lo que no es posible utilizarlo por el alumnado por el peligro que conlleva, ya que se trata del edificio donde acuden niños entre 3 y 6 años.

El objetivo es dotar de un área de esparcimiento deportivo a esta instalación, segura para que puedan utilizarla los alumnos/as.

- **CEIP Virgen de la Ribera – Edificio de primaria y sala escolar C/ Torrelaguna:**


La sala escolar de este centro, donde se llevan a cabo todas las actividades deportivas del centro, tiene importantes goteras que perjudican la actividad en el pabellón en días de lluvia, en la actualidad cuando llueve hay que poder recipientes para recoger el agua que cae desde el techo, esto provoca que haya innumerables obstáculos, que impiden un desarrollo adecuado y seguro de las actividades.

Por lo tanto se hace necesaria una intervención en dicha instalación para solucionar esta problemática

- **CEIP Navas de Tolosa:**

El centro tiene en la zona infantil un espacio infrutilizado, ya que su uso supondría un peligro para los alumnos/as, de edades comprendidas entre 3 y 6 años. Se plantea la opción de realizar una zona de huerto, como actividad para el alumnado y una zona ajardinada. Además, dotaríamos de zonas de sombra el patio, que actualmente carece de ellas.

DOCUMENTO Informe: 10.2 INFORME TECNICO MEJORAS INF EDUCATIVAS	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DIU43-OOUKK-DXUBG Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:31:38 Página 2 de 2	FIRMAS ESTADO FALTA ALGUNA FIRMA HABILITADA Tiene pendientes las firmas de: 1.- Auxiliar Administrativa Educación del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA.



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 855010 DIU43-OOUKK-DXUBG C8E5AAE0295DASA8022286011595AD5EC0370BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. Tiene pendientes las firmas de: de Auxiliar Administrativa Educación del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.paracuellosdejarama.es/portalfirmadoc/documentos.do?



- **EMI Paso a Pasito**

El patio de este centro plantea deficiencias importantes y requiere de un replanteamiento de este, habría que crear zonas por edades, ya que cada nivel necesita espacios diferenciados, zonas para bebés de 0-1 años y otras para 1-2 y 2-3 años.

Igualmente hay que acometer la eliminación de barreras que en la actualidad supone un peligro para los mismos.

- **EMI Soletes**

Los patios de este centro plantean deficiencias importantes y requieren de obras de mejoras.

Igualmente hay que acometer la eliminación de barreras arquitectónicas que pueden ser peligrosas para alumnos y profesorado.

Desde la Concejalía de Educación, planteamos que todas estas actuaciones se hagan a cargo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) de 2022, por considerarlas imprescindibles para que los edificios que usan nuestros menores sean seguros y estén adecuados a sus actividades, porque estas son parte imprescindible en el desarrollo de nuestros niños/as.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, en Paracuellos de Jarama a 11 de mayo de 2022


 Fdo. Ester Pascual Deza
 Auxiliar Administrativo Educación

